


재해사례

지게차 포크 팔레트 위에서 작업 중 떨어짐

전남 함평군 소재 농산물 도소매업 소속 재해자가 농산물 보관창고 처마 기둥(H-Beam)에 차광막을 설치하기 위해 지게차의 포크에 팔레트를 끼우고 그 위에 올라서서 작업 중 몸의 중심을 잃고 콘크리트 바닥으로 떨어져 병원으로 이송 후 치료중 사망

재해 상황도



재해예방 대책

◎ 지게차 주용 도 외의 사용 제한 준수

- 차량계하역운반 기계인 지게차의 포크에 팔레트를 끼워 작업발판으로 사용하는 행위는 절대 금지하고, 비계(이동식 비계 등)를 설치하여 작업하도록 함

◎ 개인보호구 지급 및 착용 철저

- 근로자가 떨어질 위험이 있는 작업을 하는 경우 안전모 등 보호구 지급 및 착용하도록 관리를 철저히 함